

Santiago, 3 de março de 2010

Senhor
Superintendente de Valores e Seguros

Ref.: Complementa informação com relação ao Ofício Circular No. 574 de
1.03.2010

De minha consideração:

O subscrito, no seu caráter de Gerente Geral da sociedade anônima denominada Celulosa Arauco y Constitución S.A., doravante a "Companhia" ou "Arauco", ambas com endereço na Região Metropolitana, Avenida El Golf No. 150, 14º andar, Las Condes, sociedade inscrita no Registro de Valores com o No. 42, Rut 93.458.000-1, comunica ao senhor o seguinte:

Através deste documento, venho a complementar a informação entregue pela Companhia à Superintendência do seu cargo por carta datada a 2 de Março do ano em curso, que fora enviada em cumprimento com o disposto no Ofício Circular No.574 de 1º de Março passado, no seguinte sentido:

De acordo com o final da primeira avaliação de danos após o terremoto e maremoto, informamos que os danos detectados não afetam a viabilidade das unidades produtivas da Arauco e que estas voltarão a operar.

Todas as unidades hoje contam com gerentes encarregados de equipes especializadas para as tarefas de segurança, comunicações, energia, limpeza e avaliação específica de danos em equipamentos e infra-estrutura.

Os diferentes processos de produção serão normalizados de acordo com as condições específicas que apresentam e fatores externos como a conexão, o fornecimento de energia, comunicações, segurança pública e outros serviços básicos.

A Companhia está presente nas regiões do Maule, Bío Bío e dos Rios nas áreas de celulose, madeira serrada, placas, e florestal. A avaliação de cada uma destas unidades de negócio é a seguinte:

Na área celulose, as cinco plantas da Arauco Chile, ou seja, Licancel, Constitución, Nueva Aldeã, Arauco, e Valdivia, apresentam diferentes níveis de danos que estão sendo avaliados, permitindo afirmar que durante o mês de março provavelmente não haverá produção de celulose nas nossas plantas no Chile.

Na área de serrarias e remanufatura, a empresa conta com 9 e 5 unidades produtivas, respectivamente. A serraria Valdivia está funcionando e esperamos que as outras serrarias e plantas de remanufatura estejam em condições de operar no curto prazo. Lamentavelmente, a serraria Mutrún, de Constitución, foi arrasada pelas águas. Tal instalação representa 6% da produção de madeira serrada da Arauco no Chile.

A área placas, constituída por 4 plantas, apresenta condições que permitirão reiniciar paulatinamente alguns dos seus processos a partir da próxima semana.

Por último, as plantações florestais não sofreram danos de importância. A área florestal retomará suas operações na medida em que seja restabelecida a conexão, o transporte e a demanda por parte das instalações industriais.

Respeitosamente,

CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A.
Matías Domeyko Cassel
Gerente Geral

cc. – Bolsa de Comércio de Santiago
La Bolsa No. 64,
Santiago.

- Bolsa Eletrônica do Chile
Huérfanos 770, 14º. Andar
Santiago

- Bolsa de Valores de Valparaíso
Caixa Postal 218-V
Valparaíso

- Representante de Portadores de Bônus (Banco Santander)
Bandera 140, Santiago